

# 手持太赫兹 WARP

概述

# 手持太赫兹 WARP



# 手持太赫兹 WARP






# 手持太赫兹 WARP




可替换透镜

四个支撑点

# 手持太赫兹 WARP UI



# 手持太赫兹 WARP UI



# 主要 特征

- 移动测量
- 不受温度影响
- 可交换中心导向器
- IP 54
- 电容式触摸显示器
- LED环状态信息
- 自动检测角度
- 配方管理
- USB
- WiFi 无线
- 充电器
- 腕带